

HAMNGÅRDENS SAMF
GÖRAN KÅVER
S:T JOHANNESGATAN 5 LGH 1203
753 11 UPPSALA

Inspektionsrapport

NÄR HAMNGÅRDEN 1:33 (Hamngårdens avloppsanläggning)

Verksamhetsutövare: Hamngårdens samfällighetsförening	Organisationsnummer: 717907-4534
Inspektionsdatum: 2019-05-23	
Närvarande vid inspektionen: Per Hultgren, boende på fastigheten När Hamngården 1:21 Stefan Claésson, Enhet miljö- och hälsoskydd	

Slutsats

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det vid inspektionen fanns mindre brister mot gällande lagstiftning som behöver åtgärdas. Dessa beskrivs under *bedömning av inspektionen*.

Uppföljning

En anmälan om lokalt omhändertagande av slam ska lämnas till tillsynsmyndigheten (blankett är bifogad). Uppföljning av övriga brister kommer att ske i samband med nästa inspektion av verksamheten.

Vid besöket granskades följande tillsynsområden

Egenkontroll

- Kontrollrutiner
- Villkor i tillstånd

Yttre och inre miljö

- Avloppsanläggningens funktion

Uppgifter om anläggningen

Följande beslut finns:

2012-06-13	Tillstånd till avloppsanläggning dimensionerad för 150 pe som omfattar befintlig slamavskiljare och pumpbrunn samt nytt reningsverk, Topas dim för 150 pe, och ny infiltration, 140 m ² .
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pumpbrunnar (före och efter reningsverk)		Notering
Fungerande larm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Kontrolleras inte vid inspektionstillfället.
Frätskador?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	
Fungerande luftning?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Slamförekomst?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	
Övriga kommentarer:		
En ledning har kopplats från slamavskiljare efter reningsverk och en bit bort från bostäder då klagomål om lukt har kommit in. Ledningen är nedgrävd.		
I kontroll gjordes i pumpbrunnen innan reningsverket då nyckel till låset inte fanns tillgänglig i samband med inspektionen.		

Minireningsverk		Notering
Fungerande larm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Fungerande bio/kemsteg?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Dosering kemikalier igång, omblandning/luftning igång.
Klart vatten i lagertanken?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Inget slam i efterföljande pumpbrunn.
Utförs provtagning?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Övriga kommentarer:		
Larmet kunde inte kontrolleras i samband med inspektion. Larmet kontrolleras vid årlig service. Topas är uppkopplade på larmet.		

Fördelningsbrunn		Notering
Fungerande luftning?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Plastbrunn
Frätskador?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	
Slamförekomst?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	
Finns justerbart överfall?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	
Jämn fördelning ut i spridarrören?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Ingen utpumpning under inspektionen.
Rinner vatten undan?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Vattnet ser klart ut.
Övriga kommentarer:		
Det ser som att avloppsvattnet fördelas jämt ut spridarrören om man jämför vattennivån och underkant på spridarrören.		

2. Enligt beslutet för anläggningen ska tömning av slam ske enligt tillverkarens rekommendationer eller minst vartannat år. Då längre intervall än vart annat år önskas, ska en separat ansökan om detta lämnas in till tillsynsmyndigheten. Anläggningen ska därefter läggas upp för tömning hos renhållningen. – **Slamavskiljare töms av lantbrukare.**
3. Skriftliga rutiner ska tas fram för den kontroll som ska utföras av Arnes Maskinstation i När AB. Rutinerna ska omfatta alla anläggningsdelar (slambehållare, pumpbrunnar, reningsverk, infiltration). Rutinerna bör omfatta kontroll av slammängd och kontroll av larmfunktioner. – **Uppfylls delvis (I dokumenterad egenkontroll framgår inte kontroll av pumpbrunn, fördelningsbrunn samt larmfunktioner).**
4. Dokumentation från egenkontrollen ska finnas samlat och kunna visas upp vid inspektion (inklusive rapporter och provtagningar från Topas). Lämpligtvis förvaras rutiner och dokumentation i närheten av reningsverket. – **Uppfylls.**

Avgift

Avgift för handläggningen av ärendet ingår i den årliga tillsynsavgiften. Kommande årlig tillsynsavgift är beroende av vilken egenkontroll som finns på anläggningen, huruvida tidigare brister har åtgärdats samt vilka nya brister som eventuellt konstaterats. Efter genomförd inspektion görs bedömningen att er verksamhets årliga tillsynsavgift kommer att förbli oförändrad.

Enhet miljö och hälsoskydd



Stefan Claésson
Miljöskyddsinspektör

0498-269768
stefan.claesson@gotland.se

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se <http://www.gotland.se/personuppgifter> där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Region Gotland
Registrator MBN
621 81 Visby**Sökanden:**

Namn / Företag:	Organisationsnr. / personnr:
Kontaktperson:	
Telefon:	Ev. e-postadress:
Adress:	Postadress:
Fastighetsbeteckning:	
Fakturamottagare:	
Faktureringsadress:	Postadress:

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår myndighetsutövning. (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se <http://www.gotland.se/personuppgifter> där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Anmälan avser:

Socken	Fastighetsbeteckning
<input type="checkbox"/> permanent bostad	<input type="checkbox"/> fritidsbostad
<input type="checkbox"/> annat:	

Uppgifter om fastighet:

Djurhållning (c:a antal):	Nöt:	Svin:	Häst:	Fjäderfä:
Gödsellagring:	Gödselplatta(m ²):	Urin (m ³):	Flytgödsel (m ³):	
Spridningsbar areal, exkl vall (ha):				
Utrustning för hantering:				